



วันที่ 26 สิงหาคม 2569

ประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม



ก่อนดำเนินการ



หลังดำเนินการ



ในวันที่ 26 สิงหาคม 2569 กองช่างเทศบาลตำบลสิงห์ ลงพื้นที่ดำเนินการตามคำร้อง ขุดร่องระบายน้ำ บริเวณ หมู่ 7 ตรงข้ามซอย 10 ตำบลสิงห์ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากมีการตัดเสาไฟไว้แล้วไม่ได้เคลื่อนย้ายดินออกจาก ร่องน้ำ จึงทำให้น้ำระบายไม่ได้

☎ 039-460892

🌐 www.seung.go.th

📍 40/1 หมู่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี